

>>>>>>>>>FALTA A FURAÇÃO DO SUPORTE DA DREMEL<<<<<<<<<<<<<

ESEPESSURA 3,0mm
QUANTIDADE 1 PEÇA

s processos de fabricação das peças desse equipamento, e sua operação, podem causar ferimentos graves ou até mesmo ocasionar a morte, e devem ser realizados somente por pessoas habilitadas! Mais informações de segurança acesse: http://cta.if.ufrgs.br/projects/fresadora-pci-joao-de-barro/wiki/AVISOS_DE_SEGURANÇA

Nº	TIPO DE MODIFICAÇÃO	DATA	APROVADO
1			

Centro de Tecnologia Acadêmica – IF/UFRGS
Esse projeto esta disponível sob os termos da Licença de Hardware Aberto do CERN ver. 1.2.

MATERIAL: chapa de aço grossa a frio

Centro de Tecnologia Acadêmica

DESCRIÇÃO: BASE MOVEL EIXO Z

ESCALA: 1:1

UNIDADE: mm

A4

CÓDIGO: z-axis_04

DATA: 02.09.14

ELABORADO: ENG. GERMANO POSTAL
germanopostal@gmail.com

FOLHA: 1/2